

## Bericht über die Überwachung nach § 52 BImSchG

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	561	Stadt Ansbach	171-244
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	561	Stadt Ansbach	171-244
Betreiber	[Name]	Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Werk Ansbach		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Naglerstraße	40	91522 Ansbach
	[Fl.-Nr.], [Gmkg.]	328/11	Eyb	
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse mit Produktionskapazität > 75 Tonnen pro Tag		
	[4.BImSchV], [IE-RL]	2.10.1 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV, IE-RL		
Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	19.11.2024	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Vom 11.07.1996, 10.01.2006, 10.07.2023	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

**relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen**

Nr.	Nr. des Bescheides / Gutachtens / Antragsunterlagen	konkrete Anforderung	relevante Feststellung	geforderte Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
						durch	am
1.	§ 52 Abs. 1b	<p>Zur Überwachung gehört insbesondere auch die Prüfung der Eignung des Umweltmanagements der Anlage zur Sicherstellung der Anforderungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 1.</p> <p>Gem. der Vollzugshinweise der Regierung von Mittelfranken vom 23.05.2019 ist bei zertifizierten Umweltmanagementsystemen (EMAS, ISO 14001) die Eignung des grundsätzlich als gegeben anzusehen, während nicht zertifizierte Umweltmanagementsystemansätze (QuB, öko-Profit) und Betriebliche Eigenlösungen im Einzelfall zu prüfen sind.</p>	Ein prüffähiges Umweltmanagement war nicht vorzufinden.	<p>Vor dem Hintergrund der Absicht des Gesetz- und Verordnungsgebers, Betreiber die Anforderungen an Umweltmanagementsysteme in einer neuen Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (45. BImSchV) zu regeln, erscheint es unverhältnismäßig, eine betriebliche Eigenlösung oder einen Umweltmanagementsystemansatz verwaltungsrechtlich zu fordern.</p> <p>Gleichwohl mangelt es der Überwachungsbehörde zum aktuellen Zeitpunkt an der Rechtsgrundlage, um die Einführung eines zertifizierten Umweltmanagementsystems anzuordnen.</p> <p>Dem Betreiber wird insofern dringend empfohlen, bereits jetzt ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem einzuführen.</p>	-	Betreiber	

2.	§ 31 BImSchG	Der Betreiber ist verpflichtet, der zuständigen Behörde jährlich eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Emissionsüberwachung sowie sonstige Daten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 1 zu überprüfen, vorzulegen.	Ein prüffähiger Jahresbericht wurde nicht vorgelegt.	Das im Anhang 2 dieses Schreibens beigefügte Formblatt ist vom Betreiber auszufüllen, zu unterschreiben und der Überwachungsbehörde vorzulegen.	31.01.2025	Betreiber	
3.	Nr. 3.3.3 des Bescheides vom 10.01.2006	Beim erstmaligen Einsatz, sowie bei Herkunftswechsel und auf Anforderung, aber mindestens einmal jährlich, ist der Genehmigungsbehörde eine Inhaltsstoffanalyse vorzulegen.	Dem Analysebericht der CLG Chemisches Labor Dr. Graser KG vom 21.06.2023 ist zu entnehmen, dass im Porsierungsmittel Deinkingschlamm der zulässige Grenzwert für Chlor von 500 mg/kg TS überschritten wurde.	Der Betreiber hat die Inhaltsstoffanalyse für Papierfaserstoffe/Deinkingschlamm bis auf weiteres vierteljährlich vorzulegen.	31.01.2025	Betreiber	
4.	Nr. 3.2 des Bescheides vom 10.07.2023	Die Zuschlagsstoffe sind in den hierfür vorgesehenen, überdachten und dreiseitig geschlossenen Lagerboxen/Lagerhallen zu lagern und vorzuhalten.	Die Lagerboxen waren zum Zeitpunkt der Überwachung soweit gefüllt, dass Schüttgut z.T. auf den Trennwänden der Boxen gelagert wurde.	Die Boxen sind im Betrieb nur soweit zu befüllen und so zu entleeren, dass kein Schüttgut auf bzw. über die jeweiligen Trennwände hinaus gelagert wird.  Alternativ sind die Trennwände zu erhöhen.	Ab sofort	Betreiber	

